

REACH - Articolo 33 Dichiarazione

Componenti	Part Description	Terex part #	sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)	Chemical Abstracts Service (numero CAS) Numero di Comunità europea (numero EC)	peso/peso (%)	Model	Additional Information	
Illuminazione	6 "Decklight-Halogen Tractor Square Brkt.	65332862	Monossido di piombo (ossido di piombo)	numero CAS 1317-36-8/ numero EC 215-267-0	2.0	HR37, HR40, HR46, HR50, HR52; SCM55; TL37, TL40, TL41, TL45, TL50, TL52, TL55, TL60; LT38, LT40; C4042, C4045, C4047, C4050, C5045, C5050, C5052, C5048, C6060, C5050, C5052, C5048, C6051, C6054, C6060, C7070; TCX55, TCX60; TC55; HRX55; General65, General80, General95; TM100; SCM55; FC55; OM57/72; XT60; A650; XM55/70; XML55; XL4047		
			Il triossido di diboro	numero CAS 1303-86-2/ numero EC 215-125-8	1.0			
	6 "Decklight-LED Round Brkt.	65353496	Monossido di piombo (ossido di piombo)	numero CAS 1317-36-8/ numero EC 215-267-0	2.0			HR40; SCM55; HRX55; LT40; SC45; TC55; C4042, C4045, C5050, C5052, C5045; TL50, TL55, TL60; General 65; TM100; Optima TC55 & TC56; LTM40
			Il triossido di diboro	numero CAS 1303-86-2/ numero EC 215-125-8	1.0			

REACH - Articolo 33 Dichiarazione

Componenti	Part Description	Terex part #	sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)	Chemical Abstracts Service (numero CAS) Numero di Comunità europea (numero EC)	peso/peso (%)	Model	Additional Information
Illuminazione	6 "Spotlight-Halogen H7635	65373494	Il triossido di diboro	numero CAS 1303-86-2/ numero EC 215-125-8	1.0	TL37; HR40; LT40	
			4,4'-isopropilidendifenolo (bisfenolo A)	numero CAS 80-05-7/ numero EC 201-245-8	0.0001-0.4		
			Monossido di piombo (ossido di piombo)	numero CAS 1317-36-8/ numero EC 215-267-0	2.0		
	6 "Spotlight-LED	65373511	Il triossido di diboro	numero CAS 1303-86-2/ numero EC 215-125-8	1.0	HR37; LT40; LTM40, LTM41; TL37	
			4,4'-isopropilidendifenolo (bisfenolo A)	numero CAS 80-05-7/ numero EC 201-245-8	0.0001-0.4		
			Monossido di piombo (ossido di piombo)	numero CAS 1317-36-8/ numero EC 215-267-0	2.0		