

Estudio de caso IC-100



STRONG **HERITAGE**, STRONG **FUTURE**

Estudio de caso IC-100



Máquina: **IC-100**
Ubicación: Co. Tyrone, Irlanda del Norte
Tipo de material: vidrio de basura azul (0-100 mm)
Especificaciones de la máquina: primaria = 60 mm
Secundaria = 20 mm
Configuración de las barras de impacto 4 High
Barras de impacto de martensítico
Velocidad del rotor: 799 rpm, velocidad de la punta = 39,6 m/s
Salida: **60-80 mtpH (66-88 US tph)**
Desgaste de la barra de impacto: 17 mm después de 2200 toneladas



Consumo de combustible promedio

Motor: John Deere 6068 194 kW (260 hp)

Nivel 3 a 1800 rpm

Litros por hora: aprox. 15 l/h (3,96 US gal/h)
(Promedio de T-Link)



Material de alimentación



Metal eliminado por imán



Producto final de 0-10 mm